

## Rapport nr. 13/2018

### Fakta:

Dato: 15.06.2019  
Type hendelse: Mangelfull opplæring før solo  
Fly: IA  
Sted: Starmoen  
Pilot: Elev  
Vær: IA  
Antall om bord: 1

### Hendelse:

Leder av SU har mottatt en bekymringsmelding om opplæringen av en elev. Eleven har flydd solo 8 ganger uten at fullstendig opplæring er utført. Eleven har fått utsjekk på enseter. Etter intervju med eleven er eleven redd for at han ikke kan greie seg ut av en nødsituasjon når han flyr termikk med stor krenkning.

### Følgende sikkerhetsøvelser i grunnkurs I er ikke utført:

S18 Steiling med vingedropp  
S19 Steiling med luftbremser ute  
S20 Steiling i sving  
S21 Spinntrening - final turn

### Sikkerhet og utdanningsutvalget (SU) kommentar:

Klubbene må forsikre seg om at alle sikkerhetsøvelser i grunnkurs I blir utført før første solo.

Under juniorsamlingen 2019 fikk eleven tilbud om og utførte alle sikkerhetsøvelsene i grunnkurs I og II i en DG-1000.

SU har stor forståelse for at noen få øvelser ikke lar seg gjennomføre i alle klubber.

Det er ikke alle tosetere som spinner, men da må klubbene gjennomgå øvelsene teoretisk inntil eleven får anledning til å låne et fly som spinner fra en annen klubb.