

Teknisk melding TM #2-2013 - Eurocub

Teknisk melding 2013, TM #2-2013 - Eurocub

Vi har blitt gjort oppmersomme på følgende problemstilling:

Trimror vippearmer i bakkroppen hefter seg bort i wire for høyderor. Se vedlagte bilder.

Forholdet må sjekkes og utbedres før neste flyging. Kontroller ditt mikrofly, og få verifisert om det er et problem. Hvis det er mulighet for at vippearmeren kan hefte seg bort i wire til høyderor, ta kontakt med produsent og/eller teknisk besiktningsmann for å få forholdet utbedret.

Det kvitteres i flyets tekniske dokumentasjon at teknisk melding # 2-2013 er kontrollert/utført før flyet igjen kan ansees luftdyktig.

For teknisk komite/MFS

Tom Bjerke

Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen Norges Luftsportforbund (NLF)