

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEBULLETIN – 2009-01

HENVISNING:	Festing av styreliner på Vector Micron med Trulock toggles
FORMÅL:	Hindre låsing av styreliner.
STATUS:	Frivillig, men anbefalt for alle rigger med styrehåndtak hvor nedre del festes med metallpinne i løftestropen.
IDENTIFIKASJON:	Gjelder Vector Micron og andre rigger hvor styrehåndtakets (toggles) nedre del festes med metallpinne i løftestropen
BAKGRUNN:	Flere riggprodusenter anbefaler i sine manualer at overskuddsløkken som oppstår ved bremsesetting under pakking, i tillegg til å tres gjennom strikk eller lommer på løftestropen, også festes / låses rundt styrehåndtakets nedre låsepinne. SU har mottatt flere rapporter hvor styrelinen har låst seg ved utilsiktet bremseløsing eller dersom styrehåndtakets øvre bremselåsing utløses før nedre metallpinne utløses. Dette har forårsaket spinnende hovedskjermer med påfølgende reservetrekk. (Se vedlagt bilde)
SERVICE:	SU har tatt dette opp med produsenten som anbefaler at overskuddsløkken på styrelinen kun festes i lomme / strikk og ikke låses rundt nedre låsepinne. SU slutter seg til dette og anbefaler hoppere som benytter denne type utstyr å følge dette. Hoppere som vil fortsette å følge manualen, må vise aktsomhet og påse at overskuddslina ikke legger seg over øyet til nedre låsepinne.
UTFØRELSE:	Umiddelbart ved neste hopp.
DISTRIBUSJON:	Klubber Hovedinstruktører Materiellkontrollører SU Sky Design F/NLFs Internet sider Hærens Jegerkommando Luftfartstilsynet

Oslo, 25. august 2009

**Rolf I Sotebrg
materiellsjef F/NLF**

