

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2005-03

HENVISNING:	Parachute de France Technical information # 05_002 (vedlagt).
FORMÅL:	Redusere åpningshastigheten for BT 80 tandemskjermer.
STATUS:	Obligatorisk for skjermer som har serienummer iht den vedlagte tekniske ordren.
IDENTIFIKASJON:	Alle BT 80 med serienummer som fremgår av vedlegget.
BAKGRUNN:	Det er rapportert om tilfeller med ekstremt raske åpninger på BT 80 der passasjer er blitt skadet i åpningsjokket.
SERVICE:	Det er utviklet en modifisering av PdF som skal gjøre åpningssekvensen langsommere. SU har ikke fått tilsendt nærmere beskrivelse av det som skal utføres ut over det som framgår av den vedlagte tekniske informasjonen.
UTFØRELSE:	På forespørsel har SU fått tilbakemelding at modifikasjonen skal utføres av Parachute de France.

DISTRIBUSJON:

Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
Sky Design
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando
Luftfartstilsynet

Stavanger, 20. oktober 2005

Rolf I. Sotberg
materiellsjef F/NLF