

# Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

## SERVICEORDRE – 2005-04

<b>HENVISNING:</b>	Sun Path Service bulletin Dec 12, 2005 SPSB004 (vedlagt).
<b>FORMÅL:</b>	<b>Modifisering av reserve container av rødfarget Cordura.</b>
<b>STATUS:</b>	<b>Obligatorisk og umiddelbart dvs før neste bruk for Javelin, Javelin Odessey, Student Javelin, og Student Javelin Odessey.</b>
<b>IDENTIFIKASJON:</b>	<b>Alle Javelin, Javelin Odessey, Student Javelin, og Student Javelin Odessey produsert mellom februar 2002 og oktober 2002 og som har rød 1000d Cordura reserve container. Det dreier seg om følgende serienummer: 22266, 22425, 22474, 22659, 22812, 23020, 23199, 23481, 22268, 22426, 22477, 22660, 22831, 23039, 23200, 22329, 22427, 22496, 22661, 22864, 23073, 23264, 22333, 22428, 22617, 22662, 22946, 23113, 23343, 22424, 22429, 22652, 22704, 22971, 23140, 23423</b>
<b>BAKGRUNN:</b>	Sun Path har benyttet en rull med rød 1000d Cordura som hadde for lav kvalitet på urethane belegget. Det aktuelle Urethane belegget som ligger inntil F 111 stoff i reserveskjermer reagerer med dette på en måte som får stoffene til å klistre seg sammen.
<b>SERVICE:</b>	De riggene som har de refererte serienummerne skal sendes til Sun Path for modifisering. Hvordan dette konkret skal gjøres fremgår av side 2 i vedlegget til denne serviceordre
<b>UTFØRELSE:</b>	Sun Path Products, Inc. Attention Repair Dept 4439 Skydive Lane Zephyrhills, Florida 33542 USA

**DISTRIBUSJON:**

Klubber  
Hovedinstruktører  
Materiellkontrollører  
SU  
Sky Design  
F/NLFs Internet sider  
Hærens Jegerkommando  
Luftfartstilsynet

**Stavanger, 13. desember 2005**

**Rolf I. Sotberg**  
**materiellsjef F/NLF**