

## Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Servicebulletin. Målgruppen for Service bulletinen er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

## SERVICEORDRE – 2021-01

<b>HENVISNING:</b>	Varsel fra UPT på epost, 4 februar 2021 fra Customer Service/Marketing Manager UPT
<b>FORMÅL:</b>	Midlertidig bruksforbud for UPT Vector SE seletøy (Elev-seletøy)
<b>STATUS:</b>	<b>Obligatorisk før neste hopp.</b>
<b>IDENTIFIKASJON:</b>	UPT Vector SE seletøy av størrelse: SE 360-1 SE 360-2, SE 360-3, SE 361, SE 364 and SE 364-1
<b>BAKGRUNN:</b>	<p>Det er identifisert tilfeller med reserveconatiner-lock på elevseletøyet til UPT. Foreløpige tester peker mot uheldig lengde på reserveloop i kombinasjon med design av reservepin-klaffen for disse seletøyene.</p> <p><b>UPT jobber med å kartlegge omfanget, og ber inntil videre om at all hopping med disse seletøyene opphører.</b></p>
<b>SERVICE:</b>	Aktuelle rigger må ikke brukes før ny SO opphever bruksforbudet.
<b>UTFØRELSE:</b>	Utføres av MK/Materiellforvalter.  Kontrollkort behøver <b>ikke</b> merkes med SO 2021-01.
<b>DISTRIBUSJON:</b>	Klubber Hovedinstruktører Materiellkontrollører SU Sky Design Verksted Spot On Skyvoss F/NLFs internett sider Forsvaret Luftfartstilsynet

**Trondheim, 8. februar 2021**

**Anders Opsal Mæland  
materiellsjef F/NLF**