

SERVICEORDRE - 2025 - 01 - SLeia vectran 300

HENVISNING:	JYRO Service bulletin number: 20240916
FORMÅL:	Bytte av vectran 300 til vectran 400 på JYRO Sleia. Retur av ubrukte vectran 300 linesett til produsent
STATUS:	Obligatorisk - alle berørte JYRO SLeia skal ha dette utført før neste hopp
IDENTIFIKASJON:	Alle vectran 300 linesett på JYRO SLeia. Serienummer oppført under. Berørte serienummer 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 37, 43, 52, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 81, 85, 88, 95, 96, 104, 27533, 27534, 27742, 28238
BAKGRUNN:	Det vises til servicebulletin 20240916 fra JYRO 21 november 2024. Det har vært registrert en økning i forekomsten av linebrudd på høyhastighetsskjermer i forbindelse med høyhastighetslandinger. Noen av disse linebruddene har ført til dødsfall/personskader.
SERVICE:	For å redusere risikoen for nevnte hendelser har JYRO besluttet å fase ut bruk av vectran 300 fra SLeia. Følgende handlinger er obligatoriske: <ol style="list-style-type: none">1. JYRO SLeia med linesett av vectran 300 skal relines med vectran 400.2. Ubrukte vectran 300 linesett skal returneres til forhandler.
UTFØRELSE:	Bytte fra vectran 300 til vectran 400 på alle JYRO SLeia. Ubrukte vectran 300 linesett returneres til forhandler.
DISTRIBUSJON:	Klubber Hovedinstruktører Materiellkontrollører SU Sky Design verksted Spot on F/NLFs Internet sider Hærens Jegerkommando

Luftfartstilsynet

Oslo, 17.01.25

**Sten Rune Myrland
materiellsjef F/NLF**