

Serviceordre - materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som anses som vesentlige for å oppnå de målsetninger som er satt for materiellarbeidet via denne serviceordre. Målgruppen for serviceordre er materiellkontrollører, hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner.

Serviceordre 2025-02

Henvisning:

Anbefaling fra UPT etter tester utført i regi av F/NLF etter ulykken på Oppdal juli 2024.

Formål:

Hindre bruk av rigger som kan ha problemer med åpning av reservecontainer ved aktivering av nødåpner

Status:

Midlertidig bruksforbud for utvalgte containerstørrelser på rigger fra UPT.

Identifikasjon:

UPT-rigger produsert i følgende containerstørrelser produsert etter februar 2015:

- V357
- V358
- V360-1
- V360-2
- V360-3

Bakgrunn:

I forbindelse med ulykken på Oppdal i juli 2024 ble det utført tester på aktivering av nødåpner på en identisk rigg som ulykkesriggen. Disse testene ble gjennomført med riggen liggende på bakken, og resultatet viste at den åpnet som den skulle.

Ved nylig testing av selve ulykkesriggen ble denne testet mens den var påselt. Testen feilet, og reservecontaineren åpnet ikke. I etterkant er det gjennomført tilsvarende tester på flere rigger som viser at 5 av 13 testede rigger har feilet.

Det er gjennomført møte med UPT, de ønsker å få oversendt to rigger som har feilet i test. De har samtidig kommet med anbefaling om å gi midlertidig bruksforbud på de nevnte riggstørrelsene.

Service:

Det innføres midlertidig bruksforbud på rigger fra UPT med følgende containerstørrelse produsert etter februar 2015:

- V357
- V358
- V360-1
- V360-2
- V360-3

Utførelse:

Bruksforbudet gjelder inntil SU v/MSJ kommer med ny serviceordre. Denne vil komme så snart produsent av utstyret har kommet fram til en midlertidig eller varig løsning på problemet.

Distribusjon:

Klubber

Hovedinstruktører

Materiellkontrollører

SU

Styret F/NLF

F/NLFs websider

Hærens Jegerkommando

Luffartstilsynet

Oslo, 04. april 2025

Sten Rune Myrland
Materiellsjef F/NLF