

Serviceordre - Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet

Serviceordre 2025-05

Henvisning

Funn av forhøyet slitasje på vectran 400 linesett fra Jyro.

Formål

Bytte av alle vectran 400 linesett på Jyro skjermer berørt av denne SO.

Status

Obligatorisk, før neste hopp.

Alle Jyro skjermer skal kontrolleres, og de omfattet av listen i denne serviceordre erklæres "IKKE LUFTDYKTIGE" før nytt linesett er montert.

Identifikasjon

Alle Jyro skjermer/linesett med serienummer oppført i listen under.

Canopy Serial Numbers

128, 130, 78495, 78603, 78792, 78800, 78839, 78850, 78868, 78890, 78897, 78931, 78940, 78944, 79085, 79148, 79171, 79187, 79197, 79340, 79349, 79358, 79361, 79441, 79614, 79689, 79780, 79781, 80325, 80351

Lineset Serial Numbers

78568, 79159, 79350, 79392, 79611, 79646, 79658, 79659, 79660, 79700, 79701, 79703, 79742, 79780, 79820, 79862, 79864, 79869, 79870, 79877, 79898, 79911, 79912, 79932, 79972, 79984, 79989, 79990, 79991, 80014, 80045, 80046, 80047, 80048, 80054, 80055, 80103, 80105, 80124, 80208, 80211, 80212, 80213, 80240, 80266, 80274, 80275, 80277, 80294, 80297, 80320, 80321, 80332, 80469, 80502, 80504, 80505, 80567, 80589, 80676, 80703, 80704, 81072, 81144, 81470, 81528, 81560

Bakgrunn

Jyro har funnet et tilfelle av forhøyet slitasje på et vectran 400 linesett. Jyro har identifisert den aktuelle batchen av vectran 400 og har besluttet å tilbakekalle alle linesett laget av denne spesifikke batchen. Dette for å redusere risikoen for forhøyet lineslitasje med påfølgende linebrudd.

Service

1. Alle Jyro skjermer berørt skal tas ut av bruk fram til linesettet er byttet
2. Bytte linesett med nytt linesett levert fra Jyro

Utførelse

- Alle Jyro skjermer skal kontrolleres.
- Rigger med Jyro skjermer som IKKE er omfattet merkes med "SO 2025-05 OK" på loggkortet.
- Rigger mer Jyro skjermer som ER OMFATTET og IKKE UTBEDRET tas ut av bruk inntil nytt linesett er montert.
- Rigger med Jyro skjermer som ER omfattet og er påmontert nytt linesett merkes med "SO 2025-05 OK" på loggkortet.

Distribusjon

- Klubber
- Hovedinstruktører
- Materiellkontrollører
- SU
- Sky Design verksted
- Spot On AS
- F/NLFs nettsider
- Hærens Jegerkommando
- Luftfartstilsynet



NZ Aerosports Ltd

17 Maurice Rd
Penrose
Auckland 1060
New Zealand

Service bulletin number: 20251014

Date of issue: October 21 2025

Subject: Mandatory Replacement of Vectran 400 line

Identification: Vectran 400 line; serial numbers listed

Background

An incident of premature line wear of a Vectran 400 lineset was reported to JYRO.

After investigation and testing the lineset, it was found to have premature wear. As a precautionary measure we identified the batch of Vectran 400 line and the decision was made to recall and replace any lineset using the identified batch.

Service bulletin

To mitigate the risk of any further premature line wear and/or failure of the identified lines, we are issuing a mandatory replacement of all affected linesets.

All customers with JYRO linesets made with the affected batch must:

1. Immediately cease jumping any canopy with the identified serial numbers until the affected lineset has been replaced.
2. Replace all affected linesets with new linesets provided by JYRO.

JYRO will:

1. Contact all customers and dealers directly affected with clear instructions on how to arrange the replacement lineset(s)
2. Cover all costs for the replacement lineset(s) including shipping and any taxes/duties
3. Issue store credit to cover the cost of installation.

Compliance Date (replacement lineset order placed)

17th November 2025

Distribution

Customers with identified serial numbers (below)

Published on JYRO website & Help Centre

Serial Numbers

Manufacture Date Range: October 2024 - July 2025

All Serial Numbers

128, 130, 78495, 78568, 78603, 78792, 78800, 78839, 78850, 78868, 78890, 78897, 78931, 78940, 78944, 79085, 79148, 79159, 79171, 79187, 79197, 79340, 79349, 79350, 79358, 79361, 79392, 79441, 79611, 79614, 79646, 79658, 79659, 79660, 79689, 79700, 79701, 79703, 79742, 79780, 79781, 79820, 79862, 79864, 79869, 79870, 79877, 79898, 79911, 79912, 79932, 79972, 79984, 79989, 79990, 79991, 80014, 80045, 80046, 80047, 80048, 80054, 80055, 80103, 80105, 80124, 80208, 80211, 80212, 80213, 80240, 80266, 80274, 80275, 80277, 80294, 80297, 80320, 80321, 80325, 80332, 80351, 80469, 80502, 80504, 80505, 80567, 80589, 80676, 80703, 80704, 81072, 81144, 81470, 81528, 81560

Canopy Serial Numbers

128, 130, 78495, 78603, 78792, 78800, 78839, 78850, 78868, 78890, 78897, 78931, 78940, 78944, 79085, 79148, 79171, 79187, 79197, 79340, 79349, 79358, 79361, 79441, 79614, 79689, 79780, 79781, 80325, 80351

Lineset Serial Numbers

78568, 79159, 79350, 79392, 79611, 79646, 79658, 79659, 79660, 79700, 79701, 79703, 79742, 79780, 79820, 79862, 79864, 79869, 79870, 79877, 79898, 79911, 79912, 79932, 79972, 79984, 79989, 79990, 79991, 80014, 80045, 80046, 80047, 80048, 80054, 80055, 80103, 80105, 80124, 80208, 80211, 80212, 80213, 80240, 80266, 80274, 80275, 80277, 80294, 80297, 80320, 80321, 80332, 80469, 80502, 80504, 80505, 80567, 80589, 80676, 80703, 80704, 81072, 81144, 81470, 81528, 81560