

Rapport nr. 18/2020

Fakta:

Dato: 06.09.2020
Type hendelse: Parkert seilfly blir truffet av fallskjermhopper i landing
Fly: DG1000, LN-GCN
Sted: Starmoen
Pilot: 0
Vær: IA
Antall om bord: 0
Personskader: Nei
Skader på fly: Støvelmerke ble polert vekk fra hooden

Hendelse:

LN-GCN sto parkert på oppstillingsplassen i baneende 25 på ENOP.

En fallskjermelev som gjennomførte sitt første hopp, kom inn over oppstillingsplassen under landing, ca 90 grader på rullebanen. Hopperen fløy over CN, fra halen mot nesen, og traff bakre canopy på CN med sin militærstøvel, men unngikk (utrolig nok) å treffe resten av nesepartiet på CN.

Hopperen landet deretter 3-4 meter foran flyet, nærmere rullebanen.

Det ble gummistriper fra militærstøvelene på bakre canopy (øvre del, høyre side) - se bilde nederst i rapporten.

Ingen skade på canopy konstatert av seilflytekniker etter polering av canopy.

Hendelsen rapporteres som ett avvik fra normal operasjon, da den har potensiale for å ende ganske anderledes både for hopper og fly.

Det er etter ASLs syn ikke noe vi kunne gjort for å forhindre hendelsen.

Sikkerhet og utdanning utvalget (SU) kommentar:

Det er bra at vi rapportere alle hendelser, selv om SU er enig i ASL sitt syn på at det ikke var noe de kunne ha gjort for å forhindre hendelsen.

Denne hendelsen kunne hatt et helt annet og mer alvorlig utfall.

SU vil etterlyse en hendelsesrapport fra fallskjermseksjon.

Se neste side bilde som viser støvelmerke på canopyen

