



29.04.2018

Konklusjon

Bjørn Bjørnø omkom etter å ha truffet bakken i høy hastighet under en spinnende hovedskjerm. Årsaken til ulykken er at hopperen ikke gjennomførte en korrekt nødprosedyre.

Type hovedskjerm, vingebelastning og alder på hopperen har sannsynligvis vært en medvirkende årsak til ulykken.

Ulykkeskommisjonen

- Espen Minde Høst
- Tone Bergan
- Jan Einar Soltvedt
- Trine Berg
- Jan Erik Wang

Arbeidet avsluttet 6. mars 2019

Faktorer undersøkt

- Operativ organisering
- Værforhold
- Fly
- Hopperens frittfall og skjermåpning
- Hopperen under skjermfasen
- Fallskjermutstyret
- Medisinsk behandling





Jumprun (sørover)

1.118 km

1.991 km

Landing

0.0843 km²

Område for åpningspunkt

Lokale og sentrale tiltak

Lokalt:

- Holde oppdatert innregistreringsinformasjon (utstyr og wingload)

Sentralt:

- Medisinsk konsulent gjennomgår utfordringer vedrørende alder og fallskjermhopping
- Hler gjennomfører tettere oppfølging av eldre hoppere og valg av utstyr.







