

Refleksjoner – Utløserline HD

2016



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Statistikk Lesja Fallskjermklubb

HI rapport 2015												
HOPPING	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Linehopp	195	55	86	62	25	22	76	135	39	46	47	20
FF	271	63	100	136	143	165	150	199	103	95	55	37
AFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Treningshopp	1460	1089	1482	1890	1339	1938	1398	1787	1156	1161	1038	1042
Konkurransse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandem	41	43	25	87	80	96	72	53	13	30	0	3
Demo	0	0	0	1	4	1	4	4	0	0	2	1
Sum hopp/år	1967	1250	1693	2176	1591	2222	1700	2178	1311	1332	1142	1130

tabell 1

Statistikk Lesja Fallskjemklubb

HENDELSER	(ikke matriellrelatert)											
År	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Antall	8	5	4	3	9	3	2	4	4	4	2	4
#3	29.03.2015	Reservetrekk/Elev				Janske						
#5	30.03.2015	Reservetrekk/Elev										
#8	04.04.2015	Elev/Lavtre				Næruh						
#99	28.06.2015	Hard										
#172	08.08.2015	Reservetre				Næruh						
#174	08.08.2015	Lavtrekk										
#197	18.08.2015	Materiellra	Feil lengde kuttkabler			Janske						
#237	03.10.2015	Hard										
#245	03.10.2015	Reservetre				Næruh						
#248	25.09.2015	Materiellra										
#249	03.10.2015	Materiellra	Manglende SO									
#261	18.10.2015	Materiellra										
tabell 3												



#5 Reservetrekk / Elev

[Næruhell](#)[Kommentarer](#)[Del](#)[Følger](#)

Klubb	Lesja Fallskjermklubb
Hovedinstruktør	Hans Chr. Heer Amlie
Type	Næruhell
Alvorlighetsgrad	3 av 5
Tidspunkt	2015-03-30 16:38
Opprettet	2015-03-30 23:39
Lukket	2015-04-15 19:01
Versjon	11
Behandlingstid	18 dager
Involverte	1
Kjennelser	

Lesja, Bjorli flyplass



Arbeidsflyt ▾

Involverte

Hopper	Lisenser	Erfaring	Hopp	Kjennelse	Utstyr
Anonymisert		Antall hopp: 3 År i sporten: 0	Hopptype: ULM Aktivitet: Linehopp		Seletøy: Vector SE Hovedskjerm: Navigator 260 sqft Reserveskjerm: PDR

Forløp

1

Reservetrekk

[Hendelse](#)

Hvem: **Reservetrekk**
Hva: **skjermåpning (3000fot)**
Hvor: **dårlig utsprang / ustabil**
Hvordan: **Elev gjør andre ULM. Dårligubestemt exit som resulterte i mye armeribeln og skjermåpning på rygg. Fikk raiseere på hver side av venstream resultere i lineover**
Flagg: **Fallhankesjon**

Lessons learned:

- Størrelse pilotskjerm minimum 28" 0P
- Utløserline over venstre skulder v/C206
- ...



Hypotese:

- En del «mørketall» for næruhell
- Pilotskjerm uten stålfjær er lettere å kollapse og derfor har elever lengre frittfall ved ustabile avsprang



<https://vimeo.com/77252825>

1:48

<https://vimeo.com/124166563>

00:12

01:18!

<https://www.youtube.com/watch?v=Sdxh7u6mqT0>

<https://vimeo.com/92590617>

1:15

<https://vimeo.com/92547901>

2:22

Sverige

<https://www.youtube.com/watch?v=pUPiE90GAr8>

<https://www.youtube.com/watch?v=Qnrc6SpHxfY>



**NORGES
LUFTSPORTFORBUND**