

TM 02 2017

OBLIGATORISK LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TL ULTRALIGHT 3000 'SIRIUS'

BERØRTE SERIENR.: SAMTLIGE FLY AV TYPEN PÅ NORSK REGISTER

Flyprodusenten TL Ultralight har utgitt et Obligatorisk Luftdyktighetspåbud for samtlige fly av type '3000 Sirius'. Påbudet gjelder kontroll og eventuell utbedring av 'FLAP DRIVE TORQUE TUBE'. **Påbudet skal i sin helhet utføres før første flyging.**

Påbudet går i korthet ut på å demomontere innvendig takpanel i cockpit for kontroll og eventuell utbedring av flap driftens overføring mellom vingepanelene. For nærmere opplysninger om forholdet med årsak og eventuelle konsekvenser henvises til produsentens link:

http://www.tl-ultralight.cz/en/bulletin/sirius-3_s_si-2017-11753

I denne linken ligger også en henvisning til selve AD'en: rev01-aj.pdf (PDF 3.3 MB). Se også en del illustrasjoner i samme link som belyser forholdet ytterligere.

Utføres før første flyging. Utført arbeid føres inn på gule sider i flyets Tekniske Loggbok, og kvitteres ut av eier. Utført arbeid kan med fordel dokumenteres med fotos, som forevises besiktingsmann ved førstkommende årskontroll. Denne dokumentasjonen lagres i flyets Tekniske Perm (arkiv for alt som vedrører flyet).

Oslo, 25. januar 2017

Tom Bjerke (sign.)

Fagsjef, mikroflyseksjonen