


Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 9801

- HENVISNING:** RW Shop Product Service Bulletin 031798
- FORMÅL:** Kontroll og eventuell bytte av dobbel frigjøringsløkke for drogue frigjøring på Vector tandemutstyr
- STATUS:** **Obligatorisk, før neste hopp**
- IDENTIFIKASJON::** Vector tandem seletøy med påmontert dobbel låseløkke for drogue release (ekstra frigjøringshåndtak for drogue).
- BAKGRUNN:** Enkelte hendelser med forsinket frigjøring av drogue kan ha vært forårsaket av for stiv dobbel låseløkke. Låseløkker av denne typen har vært produsert med bartack sømmønster, som bidrar til å gjøre den midterste delen av låseløkkka stivere enn nødvendig. En låseløkke med tilsvarende dimensjoner, men endret låsesøm vil bidra til en mer fleksibel løsning.
- SERVICE:** Dobbelt låseløkke for drogue frigjøring med *bartack* sømmønster byttes til ny utgave med feste med enkeltstøm (301 sømmønster).



- UTFØRELSE:** Låseløkker inspiseres før neste hopp, og byttes ved behov. Benytt låseløkker produsert fra RW Shop eller Materiellreparatør. Låseløkke kan byttes av Materiellkontrollør eller av Tandemhoppmester.
- DISTRIBUSJON:** Klubber / Hovedinstuktører
Materiellreparatører
Materiellkontrollører
SU
Styret F/NLF
F/NLFs Internet sider
Tandemhoppmestere