

Materiellsaker fagseminar 2016



5.- 6.mars 2016
Quality Hotel 33

MATERIELLSAKER


- 🪂 Serviceordre og servicebulletin
- 🪂 Oppdateringer MHB
- 🪂 Lisenser
- 🪂 MK-kurs 2016
- 🪂 MK-R utdanning 2017
- 🪂 Alvorlig hendelse med Reserve Boost
- 🪂 Andre pågående saker

SERVICEORDRE- OG BULLETINS

Serviceordre:

-  SO 2015-01 – UPT reservehåndtak med spectraline (Vector og Sigma)
NB! Alle berørte spectraliner skal byttes ut for å være luftdyktig etter 1. januar 2016!
-  SO 2015-02 – Bytte av kutter på Vigil fra AAD

Servicebulletin:

-  SB 2015-01 – Avklare praksis for måling av kuttkabler på Javelin seletøy





Oppdateringer MHB

- 🪂 Det er 4 oppdateringer:
 - 🪂 Kapittel 0 – Revisjonshåndtering
 - 🪂 Kapittel 2 – Oppdatert referanser til PRH
 - 🪂 Kapittel 4 – Oppdatert referanser til PRH og noen mindre justeringer
 - 🪂 Kapittel 12 – Oppdatert oversikt på typegodkjent utstyr



- 🪂 Alle endringer fremkommer med rød skrift
- 🪂 Allerede publisert på NLF hjemmeside

LISENSER 1

2015:




-  6 kandidater besto MK-kurs
-  2 kandidater har utsatt eksamen til 2016
-  2 kandidater konverterte fra FAA sertifikat og australsk rigger lisens
-  1 kandidat fikk utstedt MK-R lisens (FAA kurs)

2016:

-  2 MR lisenser er utstedt
-  1 MK lisens er permanent inndratt

LISENSER 2

Utstedelser og fornyelse:

-  Ingen får utstedt MK-R lisens uten en dokumentert søknad fremsendt gjennom HI hvor opplæring og kurs skal være beskrevet!
-  De som tidligere har fått godkjenning som tandem MK skal fornye MK-T på fornyesskjema.
-  Både MK og MK-T skal dokumentere fornyelse – kopi av minimum antall HK må vedlegges fornyesskjema eller sender fagsjef elektronisk.

MK-KURS 2016

- 🪂 11 kandidater påmeldt
- 🪂 Første samling gjennomført 5-7 februar
- 🪂 Andre samling gjennomføres i oktober
- 🪂 HI og veileder må følge opp kandidatene underveis – arbeidslogg **SKAL** benyttes!
- 🪂 2 kandidater har utsatt eksamen fra 2015 og deltar i oktober

MK-R UTDANNING 2017

- 🪂 Samarbeid med Parachute Rigging Institute på DeLand
- 🪂 Kurs på DeLand januar 2017 – må beregne 14 dager i siste halvdel av januar (eksakt dato ikke fastsatt)
- 🪂 Forberedende samling(er) i Norge høsten 2016
- 🪂 Oppfølging av MR før kurset (enten MSJ eller annen MR ved avtale)
- 🪂 Klargjøre kandidatene for teoretisk FAA eksamen
- 🪂 Papirarbeid/logger signeres før kurset
- 🪂 Legge til rette for "additional rating" for de som ønsker å gå videre til MR senere
- 🪂 Norsk instruktør på kurset på DeLand
- 🪂 Kursavgift ca 23.000,- NOK + reise og opphold (forutsette kurs 8.80,- og 4 kandidater)
- 🪂 Påmeldingsfrist 1. august 2016

MK-R utdanning 2017

- 🪂 Kvalifikasjoner:
 - 🪂 Evne til å jobbe systematisk og selvstendig
 - 🪂 Utvise nøyaktighet
 - 🪂 Evne til å innhente informasjon
 - 🪂 Må beherske engelsk muntlig og skriftlig (kurs og eksamen foregår på engelsk).

- 🪂 Alle søknader skal påtegnes av HI!
 - 🪂 Ikke nødvendigvis den ivrigste kandidaten som bør sendes på kurs!
 - 🪂 Ta gjerne kontakt hvis behov for avklaring av kandidater!

HENDELSE RESERVE BOOST

- 🪂 Hendelse i Fønixs fallskjermklubb hvor Reserve Boost på Wings seletøy ikke aktiverte reserveskjerm som forventet. Hopper trakk selv reserveskjerm.
- 🪂 Ved inspeksjon av utstyret fant vi følgende:
 - 🪂 RSL festet på løftestropp revet av (ringen)
 - 🪂 Låsepinne til Reserve Boost var bøyd
 - 🪂 Friksjonsmerker på fribag
 - 🪂 Ingen "grisehale" på wire til reservehåndtak
 - 🪂 RSL og extension cord til Reserve Boost forsvant

HENDELSE RESERVE BOOST








HENDELSE RESERVE BOOST



HENDELSE RESERVE BOOST

Konklusjon:

-  Wire til reservehåndtak var ikke tredd gjennom ringen på RSL. Kraften ved kutt ble overført til låsepinne og RSL festet (som heldigvis revnet).
-  Feilpakking av Reserve Boost er mulig og kan gi alvorlige skader på materiell (og hopper)
-  Det vil trolig komme en presisering på pakking av Reserve Boost – Servicebulletin
-  Konklusjon vil bli formidlet til Sunrise Manufacturing



PÅGÅENDE SAKER

- 🪂 Pågående saker:
 - 🪂 Typegodkjenning av hovedskjermer fra produsenten Squirrel (Epicene)?
- 🪂 Utredningssaker (til C-kurs?):
 - 🪂 Utvidet levetid for reserveskjermer?
 - 🪂 Begrenset levetid for seletøy?
 - 🪂 Fornyelseskrav MK- og MR-lisens?

SPØRSMÅL?

